

**WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
W SZCZECINIE
DELEGATURA W KOSZALINIE**

**ul. Władysława Andersa 34
75-626 Koszalin
NIP 851-11-61-599**

**fax: 94 31-57-109
tel.: 94 31-57-100
REGON 000162429**

Koszalin, 21.06.2023 r.

Notatka służbowa

W dniu 20.06.2023 r. z uwagi na kolejne informacje dotyczące plagi much występujących na terenie miejscowości Czechy gmina Grzmiąca została podjęta decyzja o wyjeździe w celu:

1. Oględzin zastoiska ścieków przy posesji nr 7 w m. Czechy (dz. ewidencyjna 71/9 obręb Czechy – przy DW 171)
2. Podjęcia czynności kontrolnych wobec AGRI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań obiekt: Ferma Trzody Chlewnej w M. Czechy 78-450 Grzmiąca.

W dniu 20.06.2023 r. o godz. 12:45 wraz z pracownikami Urzędu Gminy Grzmiąca: Panią Patrycją Cieślak i Panem Krzysztofem Pisarkiem dokonano oględzin miejsca do którego były odprowadzane ścieki socjalno-bytowe z zabudowania znajdującego się pod nr 7 w m. Czechy. Zgodnie z informacją uzyskaną od pracowników Urzędu Gminy Grzmiąca ścieki z zabudowania pod nr 7 w m. Czechy były odprowadzane za pomocą kanalizacji deszczowej (oznaczonej na planie jako KD 150), od dnia 02.06.2023 r. ww. posesja została podłączona do gminnej sieci kanalizacyjnej.

W dniu oględzin nie ujawniono obecności ścieków czy też innych substancji płynnych w najbliższym sąsiedztwie posesji nr 7, niemniej w zaroślach widoczne były ślady po wypływie substancji płynnych ze skarpy od strony posesji nr 7 oraz ślady po odparowanym zastoisku. Na miejscu stwierdzono obecności odpadów z tworzyw sztucznych oraz występowanie much.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA z dnia 20.06.2023 r.




Plan sytuacyjny – czerwoną strzałką oznaczone było zastoisko ścieków komunalnych.



Plan sytuacyjny - czerwoną strzałką oznaczone było zastoisko ścieków komunalnych.



Fot. 1 Wjazd do posesji nr 7 w m. Czechy – w głębi DW 171



Fot. 2 Posesja nr 7 w m. Czechy



Fot. 3 Posesja nr 7 w m. Czechy – w tle widoczne budynki Fermy Trzody Chlewnej



Fot. 4 Wysuszone zastoisko - dz. ewidencyjna 71/9 obręb Czechy (miejsce oznaczone strzałkami na planie sytuacyjnym).



Fot. 5 Wysuszone zastoisko - dz. ewidencyjna 71/9 obręb Czechy (miejsce oznaczone strzałkami na planie sytuacyjnym).



Fot. 6 Wysuszone zastoisko - dz. ewidencyjna 71/9 obręb Czechy (miejsce oznaczone strzałkami na planie sytuacyjnym).