


Lampa L1



lampa zewnętrzna
montowana do ściany budynku (oświetlająca drogę)



Lampa L7



lampa zewnętrzna
montowana do ściany budynku (oświetlająca parking)



| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PT: | | | |
| ELEWACJE FRAGMENTÓW BUDYNKU | | | |
| INWESTYCJA: | | Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Grzmiącej oraz zagospodarowanie terenu | |
| ADRES INWESTYCJI: | | Działka nr 28/3, obręb Grzmiąca, Grzmiąca | |
| | | nr upr. | podpisy |
| ARCHITEKTURA gł. projektant: | mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK | 34/ZPOIA/OKK/2012 | |
| ARCHITEKTURA sprawdził: | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA | 11/ZPOIA/2005 | |
| ARCHITEKTURA opracowała | inż. arch. Joanna PILIPCZUK | | |
| <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA MIŁO7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin NIP 852 267 55 28, REGON 389270258 e-mail: pracownia@miło7.pl</div> | | DATA: | 01.2023 |
| | | SKALA: | 1:50 |
| | | NR RYS.: | A/9 |